


OPOS ガイド USB 編 USBドライバーのセットアップ


USB 接続のレシートプリンターを使用する場合はOPOSドライバーのインストールの後にこの処理を行います
この処理は、USB 接続のレシートプリンターを使用する場合だけ行います。シリアル接続の場合は必要ありません。

- この設定は、実際にレシートプリンターを接続して行います。(接続しないと出来ません)
- この処理には、Windows のセットアップ CD を要求される場合があります。


1. USB 端子に接続し、レシートプリンターの電源を入れると 右図が表示されます。
「次へ」ボタンを押します。



2. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックして、「次へ」を押します




3. 「検索場所の指定」にチェックし、「参照ボタン」を押します




4. OPOS のセットアップ先フォルダを選んで、「OK」ボタンを押します

通常は、c:\opos\Epson1¥ です。




5. 3図に 戻ります。フォルダが指定したとおりになっているかを確認して、「次へ」ボタンを押します。




6. 右図が表示されたら「次へ」ボタンを押します




7. ファイルのコピーが始まります。



8. 右図が表示された場合は、その CD-ROM をセットして、「OK」を押します。



9. 「完了」ボタンを押します



10. 引き続き右図が表示された場合は、同様に1～9の処理を繰り返します。



このあと、OPOS ガイド セットアップ編を行ってください。